

ГИДРОЛЕНТА Л-30

Высокоэластичная гидроизоляционная лента



НАЗНАЧЕНИЕ

Высокоэластичная гидроизоляционная лента на основе нетканного полотна из полипропилена и стойкого к старению термопластичного эластомера, применяется для внутренних и наружных работ при условии отсутствия давления воды со стороны основания. Входит в состав системы гидроизоляционных материалов UNIS и рекомендуется для применения в ванных комнатах, душевых, санузлов, кухонь, балконов, подвалов, фасадов, цоколей, бассейнов. Применяется при гидроизоляции стыков листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ), а также перегородок в санузлах и ванных комнатах.

МОНТАЖ ЛЕНТЫ

На сопрягаемые поверхности вдоль шва нанести слой гидроизоляции/мембраны UNIS слоем 1 мм. Зона нанесения слоя материала должна быть на 2-3 см больше, чем наклеиваемый элемент ленты. На свеженанесенный

- ванные комнаты, кухни, балконы, подвалы, фасады, цоколи и бассейны
- для углов, подвижных швов и стыков
- щелочестойкая, водонепроницаемая по всей ширине

Цвет ленты	красный
Толщина, мм	0,75±0,1
Продольное растяжение, %	≥50
Поперечное растяжение, %	≥200
Выдерживает давление, Атм/МПа	2,5/0,25
Стойкость к УФ- излучению, ч	500
Температурная эксплуатации, °С	-30/+90

ГИДРОЛЕНТА Л-30

Высокоэластичная гидроизоляционная лента



Слой материала клеивают ленту логотипом наружу. Лента с нанесенной гидроизоляцией/ мембраной укладывается к основанию так, чтобы середина водонепроницаемой части совпадала с линией шва. Ленту тщательно прижимают к поверхности валиком или шпателем, так чтобы под ней не было пустот. При стыковке нескольких отрезков между собой полосы ленты промазываются готовым составом и соединяются с нахлестом не менее 5 см.

Для сохранения эластичности ленты, не рекомендуется наносить гидроизоляцию/мембрану UNIS на водонепроницаемую зону центральной части ленты.

Дальнейшие работы возможно проводить не ранее 3-4 ч. В зависимости от типа гидроизоляции/ мембраны и условий окружающей среды.

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Срок хранения 24 месяца в оригинальной упаковке на паллетах в сухих условиях, при температуре не ниже +5 °С.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Работы следует выполнять при температуре основания от +5 до +30°C и влажности воздуха не более 80%.

При наружных работах лента должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей. При работе инструментом с острыми краями избегать повреждения ленты. При подготовке основания и проведения работ следует соблюдать все требования актуальных редакций НТД (в т.ч. СП, ГОСТ и т.д) и рекомендации производителя. Техническое описание не может заменить профессиональной подготовки при выполнении работ. Производитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю.